




Polohy svařování ČSN EN ISO 6947



PA Poloha vodorovná shora



PB Poloha vodorovná šikmo shora



PC Poloha vodorovná



PD Poloha vodorovná šikmo nad hlavou



PE Poloha vodorovná nad hlavou



PF Poloha svislá nahoru



PG Poloha svislá dolů



PG Poloha svislá dolů



H-LO45 Svařování nahoru k vrcholu svaru (45°)



J-LO60 Svařování od vrcholu svaru dolů (60°)

